


FLIR Tools 簡易取扱説明

2022.01 ver.1.0


1. FLIR Tools の起動

デスクトップ上にある「FLIR Tools」のアイコンをダブルクリックする。
または「スタート」「すべてのプログラム」「FLIR Systems」「FLIR Tools」を選択し、FLIR Tools（ライブラリ画面）を起動します。




2. 解析するファイルの選択・追加

ライブラリ画面上で、左上の「追加」ボタンを選択すると解析するファイルを選べます。
メモリーカードを選択し、解析したいファイルが保存されているフォルダを選択します。



※画像の順番などの表示方法は、画面右下で変更できます。



3. 画像の解析操作

処理したい画像をダブルクリックすると、選択されます。
画像の情報は、右側の表に表示されます。

表示温度は、カラーバーの上下にある数字（青矢印）を直接打ち込み変更するか、
画像下部の調整バー（赤矢印）をスライドして、最適なものに調整してください。

左のコマンドボタン群（黄色矢印）を選択することで、
スポット温度、領域温度、ラインプロファイルの情報を入手できます。
マウスの右ボタンで CSV ファイルにエクスポートしたり、選択した情報ツールを削除できます。
また、カラーパレットの変更、画像の拡大もできます。

4. 画像の解析操作：

画像処理終了後には、右下の保存ボタン（緑色矢印）を押し、終了します。
（ライブラリ画面に戻ります）



5. 報告書・レポートの作成


レポート作成用の熱画像を選択します。

可視画像と熱画像の両方を選択する場合は、キーボードの「Ctrl」ボタンを押しながら選択します。

画像選択後、

画面上部の「レポートを生成」ボタン横の「▼」を押し、


レポートテンプレート選択画面から、テンプレートを選択します。



レポートが作成されます。

6. 報告書・レポートの印刷

「印刷」ボタンを押し、プリントアウトします。



左上の「ライブラリ」ボタンを選択することで、他の画像の処理作業に移れます。